

YES 車輛認證書

受檢測車輛通過YES認證鑑定標準
This vehicle has passed the YES Evaluation Standard



電動車結構外觀認證



詳情請見

認證編號 CPF04902263003

車輛資料 Vehicle Information


廠牌 Make	TOYOTA
車型 Model	bZ4X
年份 Year	2022/11
排氣量 Displacement	201
車身號碼 VIN	JTMAACAA10A00****
引擎號碼 Engine Number	無引擎號碼
現況實車里程 Mileage (僅揭露, 不具保證效力)	83, 773

車輛認證總結報告 Vehicle Inspection Findings


- A、引擎號碼檢查 Engine Number Inspection
- B、車身號碼檢查 VIN Inspection
- C、泡水跡象檢查 Flood Damaged Trace
- D、車體骨架結構修復跡象檢查 Car Body Structure Inspection

本車引擎號碼無異常。 **S** 鈹件鏽蝕、斑剝或鏽穿
本車車身號碼無異常。 **B** 受損面積約一個拳頭(含)以上
本車輛無泡水跡象。 **R** 鈹件校正痕跡
本車體骨架結構無修復跡象。 **X** 更換

車體外觀圖



車骨結構圖



委託人 / 車商 Agency ***軍馬**
委託人 / 地址 Address ***左營區自由三路489-**
查定師 / Inspected By 蔡佳宏

廠牌：TOYOTA

排檔型式：-

儀表里程數：83,773

車型：bZ4X

引擎號碼：無引擎號碼

車身號碼：JTMAACAA10A00****

年份：2022/11

車門數：5門

排氣量：201

轉向系統檢測(電動機型)

1. 橫拉桿、球接頭防塵套有無漏油或破裂	正常	2. 操作時有無異常或異音	正常
----------------------	----	---------------	----

空調系統檢測

1. 檢查室外氣溫	25°C	2. 後空調冷氣作動中央出風口溫度	無此項目
3. 冷凝器散熱風扇有無運轉異常	正常	4. 前空調冷氣A/C開關燈號	正常
5. 前空調風速開關各段風速	正常	6. 前空調冷氣作動中央出風口溫度	5°C
7. 後空調冷氣A/C開關燈號	無此項目	8. 後空調風速開關各段風速	無此項目

服務注意事項說明

1. 系統檢查僅對車輛當下靜態檢查與問題揭露及電子、電機、引擎及變速箱運轉狀況檢查，如發現作用不良或其他可能將故障之徵狀，會記錄於證書上，如無發現不良現象或操作正常則會標示正常，但正常之上述部件不代表在日後使用上不會有故障或不良情形，所以上述零件日後故障或損壞，本公司並無法負擔損壞賠償責任及售後保證保固服務。
2. 滲水車不納入泡水車認證範圍。
3. 本認證報告限授權委託人使用。
4. 本證書僅針對非重大事故、非泡水車、非變造車提供保證，外觀鈹件僅進行查定並揭露檢查結果（未納入保證範圍）

認證編號：CPF04902263003



正面或左前側(含車頭)



後面或右後側(含車尾)



前艙



後艙




充電蓋



儀錶板



現況實車里程



空調溫度

注意事項：
※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：_CPFO4902263003_