



電動車結構外觀認證



詳情請見

認證編號 CPF0767225C051

車輛資料 Vehicle Information

廠牌 Make	TESLA
車型 Model	MODEL Y
年份 Year	2023/06
排氣量 Displacement	437
車身號碼 VIN	XP7YGCEL6PB15****
引擎號碼 Engine Number	無引擎號碼
現況實車里程 Mileage (僅揭露，不具保證效力)	30,094

車輛認證總結報告 Vehicle Inspection Findings

- A、引擎號碼檢查 Engine Number Inspection
- B、車身號碼檢查 VIN Inspection
- C、泡水跡象檢查 Flood Damaged Trace
- D、車體骨架結構修復跡象檢查 Car Body Structure Inspection

本車引擎號碼無異常。

④ 鈑件鏽蝕、斑剝或鏽穿

本車車身號碼無異常。

B 受損面積約一個拳頭(含)以上


本車輛無泡水跡象。

R 鈑件校正痕跡


本車體骨架結構無修復跡象。

X 更換

車體外觀圖



車骨結構圖



委託人 / 車商 Agency

***源豐**

委託人 / 地址 Address

***花壇鄉中山路一段22**

查定師 / Inspected By

顏鉅陞

廠牌：TESLA

排檔型式：-

儀表里程數：30,094

車型：MODEL Y

引擎號碼：無引擎號碼

車身號碼：XP7YGCEL6PB15****

年份：2023/06

車門數：5門

排氣量：437

轉向系統檢測(電動機型)

1. 橫拉桿、球接頭防塵套有無漏油或破裂	正常	2. 操作時有無異常或異音	正常
----------------------	----	---------------	----

空調系統檢測

1. 檢查室外氣溫	25°C	2. 後空調冷氣作動中央出風口溫度	7°C
3. 冷凝器散熱風扇有無運轉異常	正常	4. 前空調冷氣A/C開關燈號	正常
5. 前空調風速開關各段風速	正常	6. 前空調冷氣作動中央出風口溫度	5°C
7. 後空調冷氣A/C開關燈號	無此項目	8. 後空調風速開關各段風速	無此項目

服務注意事項說明

- 系統檢查僅對車輛當下靜態檢查與問題揭露及電子、電機、引擎及變速箱運轉狀況檢查，如發現作用不良或其他可能將故障之徵狀，會記錄於證書上，如無發現不良現象或操作正常則會標示正常，但正常之上述部件不代表在日後使用上不會有故障或不良情形，所以上述零件日後故障或損壞，本公司並無法負擔損壞賠償責任及售後保證保固服務。
- 滲水車不納入泡水車認證範圍。
- 本認證報告限授權委託人使用。
- 本證書僅針對非重大事故、非泡水車、非變造車提供保證，外觀鈑件僅進行查定並揭露檢查結果（未納入保證範圍）

認證編號：_CPF0767225C051_



正面或左前側(含車頭)



後面或右後側(含車尾)



前艙




後艙



充電蓋



儀錶板



現況實車里程



空調溫度

注意事項:

※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
 ※本認證報告限授權委託人使用

認證編號: _CPF0767225C051_