



電動車結構外觀認證



詳情請見

認證編號 CPF71526261164

## 車輛資料 Vehicle Information


廠牌 Make	TESLA
車型 Model	MODEL 3
年份 Year	2022/04
排氣量 Displacement	346
車身號碼 VIN	5YJ3E7EB3NF23****
引擎號碼 Engine Number	無引擎號碼
現況實車里程 Mileage (僅揭露, 不具保證效力)	39,249

## 車輛認證總結報告 Vehicle Inspection Findings


- A、引擎號碼檢查 Engine Number Inspection
- B、車身號碼檢查 VIN Inspection
- C、泡水跡象檢查 Flood Damaged Trace
- D、車體骨架結構修復跡象檢查 Car Body Structure Inspection

本車引擎號碼無異常。 **S** 鈹件鏽蝕、斑剝或鏽穿  
本車車身號碼無異常。 **B** 受損面積約一個拳頭(含)以上  
本車輛無泡水跡象。 **R** 鈹件校正痕跡  
本車體骨架結構無修復跡象。 **X** 更換

車體外觀圖



車骨結構圖



委託人 / 車商 Agency \*\*\*村信\*\*  
委託人 / 地址 Address \*\*\*仁武區高楠公路55-\*\*  
查定師 / Inspected By 黃錫文

廠牌：TESLA

排檔型式：自排

儀表里程數：39,249

車型：MODEL 3

引擎號碼：無引擎號碼

車身號碼：5YJ3E7EB3NF23\*\*\*\*

年份：2022/04

車門數：4門

排氣量：346

## 轉向系統檢測(電動機型)

1. 橫拉桿、球接頭防塵套有無漏油或破裂	正常	2. 操作時有無異常或異音	正常
----------------------	----	---------------	----

## 空調系統檢測

1. 檢查室外氣溫	24°C	2. 後空調冷氣作動中央出風口溫度	無此項目
3. 冷凝器散熱風扇有無運轉異常	正常	4. 前空調冷氣A/C開關燈號	正常
5. 前空調風速開關各段風速	正常	6. 前空調冷氣作動中央出風口溫度	5°C
7. 後空調冷氣A/C開關燈號	無此項目	8. 後空調風速開關各段風速	無此項目

## 服務注意事項說明

1. 系統檢查僅對車輛當下靜態檢查與問題揭露及電子、電機、引擎及變速箱運轉狀況檢查，如發現作用不良或其他可能將故障之徵狀，會記錄於證書上，如無發現不良現象或操作正常則會標示正常，但正常之上述部件不代表在日後使用上不會有故障或不良情形，所以上述零件日後故障或損壞，本公司並無法負擔損壞賠償責任及售後保證保固服務。
2. 滲水車不納入泡水車認證範圍。
3. 本認證報告限授權委託人使用。
4. 本證書僅針對非重大事故、非泡水車、非變造車提供保證，外觀鈹件僅進行查定並揭露檢查結果（未納入保證範圍）

認證編號：CPF71526261164



正面或左前側(含車頭)



後面或右後側(含車尾)



前艙




後艙



充電蓋



儀錶板



現況實車里程



空調溫度

注意事項：  
※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異  
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：\_CPF71526261164\_