車輛查定報告

查定編號	CPF04740234052

車輛資料 Vehicle Information

廠　牌 Make	HONDA
車　型 Model	CIVIC
年　份 Year	2010/03
排 氣 量 Displacement	1,998
車身號碼 VIN	***FN2380AU0014**
引擎號碼 Engine Number	無引擎號碼
現況實車里程 Mileage (僅揭露，不具保證效力)	146,252

詳 情 請 見

車輛認證總結報告 Vehicle Inspection Findings

A、引擎號碼檢查 Engine Number Inspection	無此檢查項目
B、車身號碼檢查 VIN Inspection	無任何異常之痕跡。
C、泡水跡象檢查 Flood Damaged Trace	無任何泡水之痕跡。
D、車體骨架結構修復跡象檢查 Car Body Structure Inspection	異常

Ⓢ 鈑件鏽蝕、斑剝或鏽穿
B 受損面積約一個拳頭(含)以上
R 鈑件校正痕跡
X 更換

右側有鈑修痕。
右前方有鈑修痕。
右後方有鈑修痕。
左側有鈑修痕。
左前方有鈑修痕。
左後方有鈑修痕。
正前方有鈑修痕。
正後方有鈑修痕。

車體外觀圖



車骨結構圖



委託人 / 加盟商 Agency	*****
委託人 / 加盟商地址 Address	***永康區中山北路993之**
查定師 / Inspected By	吳正猛

注意事項：※本檢查僅針對受檢車輛車況提出說明，不包含提供售後保證保固服務。
※滲水車不納入泡水車認證範圍。 ※本認證報告限授權委託人使用。

車輛查定照片

正面或左前側(含車頭)

後面或右後側(含車尾)

引擎室

機油蓋

水箱蓋

儀錶板

現況實車里程

空調溫度

注意事項：
※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：CPF04740234052

廠牌：HONDA　車型：CIVIC　年份：2010/03
排檔型式：手排　引擎號碼：無引擎號碼　傳動型式：2WD
車門數：3門　車身號碼：***FN2380AU0014**　排氣量：1,998
儀表里程數：146,252

方向機查定範圍



方向機液壓油量/油質有無異常、橫拉桿/球接頭防塵套有無漏油或破損、方向機外觀/管路接頭有無漏油、操作轉向系統有無異常聲響、動力皮帶有無龜裂跡象、動力泵作動有無漏油。
※上述認證項目將依方向機型式不同而調整。

查定項目Inspection Item	有無異常狀況Findings		備註事項
橫拉桿、球接頭防塵套有無漏油或破裂	○有	●無	
操作時有無異常或異音	○有	●無	

啟動馬達查定範圍



啟動馬達作動時有無異常聲響、啟動馬達本體外觀有無漏油、啟動馬達B端子有無異常、啟動馬達ST端子有無異常。

查定項目Inspection Item	有無異常狀況Findings		備註事項
啟動馬達作動時有無異常聲響	○有	●無	
啟動馬達外觀有無漏油	○有	●無	
啟動馬達B端子有無異常	○有	●無	
啟動馬達ST端子有無異常	○有	●無	

注意事項：
※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：CPF04740234052

車輛查定報告

廠牌：HONDA　車型：CIVIC　年份：2010/03
排檔型式：手排　引擎號碼：無引擎號碼　傳動型式：2WD
車門數：3門　車身號碼：***FN2380AU0014**　排氣量：1,998
儀表里程數：146,252

變速箱查定範圍



入檔時有無抖動/延遲跡象、入檔時有無異常聲響、各檔位靜態入檔操作有無異常、AT警告燈作動有無異常、本體外觀有無漏油跡象、ATF油量/油質有無異常、踩踏離合器及各檔位有無異常聲響。
※上述認證項目將依變速箱型式不同而調整。

查定項目Inspection Item	有無異常狀況Findings		備註事項
入檔時有無異常聲響	○有	●無	
各檔位靜態入檔有無操作不順暢	○有	●無	
外觀有無漏油跡象	○有	●無	
踏離合器及各檔位時有無異常聲響	○有	●無	

空調查定範圍



檢查室外氣溫、前空調風速開關各段風速、後空調風速開關各段風速、前空調冷氣A/C開關燈號、後空調冷氣A/C開關燈號、前空調冷氣作動中央出風口溫度、後空調冷氣作動中央出風口溫度、冷凝器散熱風扇有無異常。

查定項目Inspection Item	有無異常狀況Findings		備註事項
檢查室外氣溫		27°C	
後空調冷氣作動中央出風口溫度			無此項目
冷凝器散熱風扇有無運轉異常	○有	●無	
前空調冷氣A/C開關燈號	○有	●無	
前空調風速開關各段風速	○有	●無	
前空調冷氣作動中央出風口溫度		8°C	
後空調冷氣A/C開關燈號			無此項目
後空調風速開關各段風速			無此項目

注意事項：
※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：CPF04740234052

車輛查定報告

廠牌：HONDA　車型：CIVIC　年份：2010/03
排檔型式：手排　引擎號碼：無引擎號碼　傳動型式：2WD
車門數：3門　車身號碼：***FN2380AU0014**　排氣量：1,998
儀表里程數：146,252



引擎查定範圍

怠速/加速/高速有無冒白煙、水溫錶(燈)顯示有無異常、溫度/警告指示燈發動後有無異常、機油油量及油質有無異常、引擎本體外觀有無漏油(水)跡象、怠速時有無抖動或異常聲響、本體外觀有無修補或龜裂跡象、冷卻風扇作動有無異常、引擎加速有無異常、風速運轉主體有無異常聲響、冷卻水添加防鏽劑有無異常。

查定項目Inspection Item	有無異常狀況Findings		備註事項
運轉時有無冒藍白煙、黑煙	○有	●無	
水溫錶(燈)有無異常顯示	○有	●無	
警告指示燈有無異常作動	○有	●無	
機油油量、油質有無異常	○有	●無	
外觀有無漏油/水跡象	○有	●無	
運轉時有無抖動或異常聲響	○有	●無	
外觀有無修補或龜裂跡象	○有	●無	
冷卻風扇作動有無異常	○有	●無	
加速有無不順暢或無法加速	○有	●無	
高速運轉有無異常聲響	○有	●無	
冷卻水有無添加防鏽劑	○有	●無	

發電機查定範圍



檢查充電指示燈發動後有無異常點亮、檢查發電機作動時有無異常。

查定項目Inspection Item	有無異常狀況Findings		備註事項
檢查充電指示燈發動後有無異常燈亮	○有	●無	
檢查發電機作動時有無異音	○有	●無	

注意事項：
※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：CPF04740234052